

笹原専務	改善室	所長	MG	担当者
Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ

平成 30 年 9 月度 業務改善 活動計画・進捗確認書

営業所名	本社	リーダー	佐藤(正)	メンバー	神	メンバー	小形
チーム名	サービスセンター	メンバー	葛西(勝)	メンバー		メンバー	

活動テーマ	センター工場4S
-------	----------


活動進捗確認(全体) (○ △ ×)

対策立案(具体的取組事項)	担当者	実施日						活動結果
		日	日	日	日	日	日	
① ブレーキラインエア抜き用容器の変更	葛西	12						効果 ○
② 寝板の製作	葛西	12						効果 ○
③								効果
④								効果
⑤								効果
⑥								効果
⑦								効果
⑧								効果
⑨								効果
⑩								効果

活動進捗確認(詳細)

対策立案(具体的取組事項)	担当者	
		遅れ要因
		対策
		遅れ要因
		対策
		遅れ要因
		対策

Before



After



ブレーキエア抜き用容器にはブレーキフルード缶を使用していましたが、1台実施するたびにブレーキフルードを捨てていました。今回の改善活動にて容器サイズを大きくする事により、捨てる回数を少なくしました。

また、ドレーンプラグに取り付けするホースを2本にする事により、付け替えする手間も無くなり、時間の短縮が出来るようになりました。

Before



After



ゴミ置き場のダンボール置場に、プラ板でサイズを合わせた寝板を作りました。いつも、ダンボールを寝板代わりに使用していましたが、グリスや塗料が付いていると使えない時がありました。寝板には、「床面」と「寝面」の表示をする事により、汚れた面で使用しないようにしました。