

笹原専務	改善室	所長	MG	担当者
印	印	印	印	印

報告日：2018年8月29日

平成 30年 8月度 業務改善 活動計画・進捗確認書

営業所名	弘前営業所	リーダー	小林	メンバー	メンバー
チーム名		チームメンバー	メンバー	メンバー	メンバー

活動テーマ	二柱リフトの重心バーの置場がない。
-------	-------------------

活動進捗確認(全体)

■ 実施
 ■ 未実施
 ■ 効果確認
 (○ △ ×)

対策立案(具体的取組事項)	担当者	実施日						活動結果
		1日	28日	日	日	日	日	
① 重心バーの置場作成。	小林	×	○					効果 ○
②								効果
③								効果
④								効果
⑤								効果
⑥								効果
⑦								効果
⑧								効果
⑨								効果
⑩								効果

活動進捗確認(詳細)

対策立案(具体的取組事項)	担当者
	遅れ要因
	対策
	遅れ要因
	対策

平成30年8月29日 作成


トヨタL & F 青森(株)  
業務改善室 葛西

業務改善活動結果報告

営業所名	弘前	チーム名			
リーダー	小林	メンバー	小林		


実施日：2018年

Before(改善前)



- 壁に立て掛けていて見た目が悪い。

After(改善後)



- 作業台下部の空きスペースにフックを取り付けて収納しました。すぐ取り出せるのと動く動線が短くなりました。